



Merkez Aydınlar Mah. Durdu Yetkin Şekerci Cad. No: 6 Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel: 0.342. 241 20 40

Karataş Mavi Kent Sanayi Sit. 135022 Nolu Sok. No: 28/A
(Karataş Oto Sanayi Sitesi) Şahinbey / GAZİANTEP

POWER
ÇÖZÜM OTO
EKSPERTİZ

HÜSEYİN DEVEÇEKER

MERKEZ


ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU



27-HYB-4507

MARKA, MODEL	VW - CADDY	SIRA NO:	2784
PLAKA	27-U-8661		
TAŞITIN İŞ YERİNE GELİŞ - GİDİŞ SAATİ	15:40	TARİH: 16 / 4 / 2025	
TAŞITIN MÜŞTERİYE TESLİM SAATİ	16:15	TARİH: 16 / 4 / 2025	
ŞAŞİ NO.		BAKIM KM.:	233.070

- Aracın plastik aksamaları kontrol edilmemektedir.
 - Boyalı parçanın sök takına bakılmamaktadır.
 - Bu rapor düzenlendiği saat içinde geçerlidir.
- Almayı düşündüğünüz aracın pert kaydını ve km'sini aracın plakasını 5664'e kısa mesaj atarak öğrenebilirsiniz.
- Dolu Hasarına GOLD PAKET'te bakılmaktadır.
 - S-T (Sök - Tak) Parçalar Değişmiş olabilir.



Genel şartlar arka sayfadadır.

Sonuç

- ☒ Standart Ekspertiz
- ☐ Detaylı Ekspertiz
- ☐ Boya Ekspertiz
- ☐ Motor - Boya Ekspertiz

ÇÖZÜM OTO
Ekspertiz

Aydınlar Mah. Durdu Yetkin Şekerci Cad. No: 6
Tel: 0.342. 241 20 40
Şehitkamil V.D. 294 0022 918

VK: Vernik Soyulması

Ç: Çizik

E: Ezik

D: Düzeltme

R: Rötüş

S-T: Sök-tak

AIRBAG KONTROLÜ
YAPILMADI

Araç Etrafında Ezik
ve Düzeltmeler Mevcut

Ekspertizi Talep Eden

Ezgi Kömür



HASAR SORGULAMA SONUCU

Aracın ağır hasar kaydı bulunmamaktadır.

Araç Marka ve Model:VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.6 TDI
(102) COMFORTLINE

Hasar Tarihi 08.08.2019

Tutar 1,527.12 TL

Hasar Nedeni ERP-Çarpisma

Hasar Tarihi 26.11.2018

Tutar 9,546.76 TL

Hasar Nedeni ERP-Çarpisma

Hasar Tarihi 02.01.2015

Tutar 977.80 TL

Hasar Nedeni ERP-Çarpisma

Bu sorgu 16.04.2025 15:46 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İzlen No: y6737b11logER79m5YG1DWwZC79u6c

Merhaba, 27U8661 için Araç KM Sorgulama sonucunuz aşağıda yer almaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

16.04.2025 15:47

Tarih	Araç Bilgisi	KM	Plaka	Model	Motor No	Şasi Belge No
05/03/2025	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	232621	27U8661	2012	*****	*****
05/03/2024	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	226543	27U8661	2012	*****	*****
06/03/2023	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	217803	27U8661	2012	*****	*****
07/03/2022	VOLKSWAGE N CADDY	204648	27U8661	2012	*****	*****

1 / 3

	KOMBI 1.6 TDI COM					
11/03/2021	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	178117	27U8661	2012	*****	*****
12/03/2020	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	158521	27U8661	2012	*****	*****
13/03/2019	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	135214	27U8661	2012	*****	*****
13/03/2018	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	113645	27U8661	2012	*****	*****
14/03/2017	VOLKSWAGE N CADDY	89127	27U8661	2012	*****	*****

2 / 3

	KOMBI 1.6 TDI COM					
14/03/2016	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	63895	27U8661	2012	*****	*****
13/03/2015	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	36823	27U8661	2012	*****	*****
14/03/2014	VOLKSWAGE N CADDY KOMBI 1.6 TDI COM	22274	27U8661	2012	*****	*****

POWER
ÇÖEÜM OTO
EXPERTİZ



Muayene Uzmanı:	Sorumlu:

Otomobil - Periyodik Muayene
Muayene Rapor No:

Önceki rapor No:

Plaka: 27U8661

Markası: VW CADDY

Muay.Tarihi: 16.04.2025

Şase No:

Tipi: AUTOVETTURA

Araç Grubu:

Motor No:

Cinsi: 0000

Kull.Amacı:

Model yılı:

Tescil Şekli:

Yakıt Tipi:

Koltuk Sayı: 005

Lastik Ebadı:

Traf.Çıkış: 00000000

Rengi: 000000


Tescil tarihi: 00000000

Km:

Muay.Ücreti:

Gec.Bedeli:

TL
TL



ÖLÇÜLEN ARAÇ AĞIRLIĞI 1713 KG


SERVİS FREN VERİMLİLİĞİ 68.0 MIN %50

EL FRENİ VERİMLİLİĞİ 19.0 MIN %16



FREN ÖLÇÜM TESTİ BALATA ÖMRÜ HAKKINDA BİLGİ VERMEZ

SÜSPANSİYON TESTİ



YANAL KAYMA TESTİ



FİRMAMIZ'DA ARACIN ÖN DÜZEN KONTROLÜ YAPILMAMAKTADIR.



İş yeri: ÇÖZÜM OTO EXPERTİZ

Adres: AYDINLAR MAH DURDU YETKİN ŞEKERCI C Internet: www.cozumotoexpertiz.com


Tel: 03422412040 Fax: E-mail:

Müşteri adı:
Model: 0000Plaka no: 27U8661
Tip: CADDY

Marka: VOLKSWAGEN

Test1

Güç Motor: 75.3Hp@2730dönüs/1'
Güç Teker: 63.4Hp@2730dönüs/1'
Dagılmış güç: 12.3Hp
Tork Motor: 197.5N·m@2667dönüs/1'



TEST ADI:	Test1
ARAÇ BİLGİSİ	
CX-FRONTAL AREA	0.31 Cx - 2.5m ²
ORAN-DİSLİ	1.77 - 4
RPM MIN-MAX	2000 - 4903
ORTAM BİLGİSİ	
ATMOSFERİK SICAKLIK:	16.6°C - 61.8°F
ATM BASYNÇ. - YAG ISI	921mBar - 451.9°C
DÜZELTME FAKTÖRÜ:	(DIN 70020) 1.094
	3.60s
GÜÇ BİLGİSİ	
GÜÇ MOTOR	75.3Hp@2730dönüs/1'
TORK MOTOR	197.5N·m@2667dönüs/1'
GÜÇ TEKER	63.4Hp@2730dönüs/1'
DAGILMIS GÜÇ	12.3Hp
MAKSİMUM HIZ - DÖNÜS/1'	101km/h - 2977dönüs/1'



TSE BELGE NO
27 - HYB - 4507

16.04.2025

PLAKA: 27U8661

Aracın KM'si : 233070

Marka : VW CADDY

Motorun İlk Beygir Gücü : 102

Kaybedilen BEYGİR GÜCÜ : 27

Motorun Ölçülen Beygir Gücü : 75

Kalan BEYGİR GÜCÜ : 75

1	MOTORDA SES VAR	1	
2	MOTOR SESLİ ÇALIŞIYOR	2	
3	MOTOR SUYUNA YAĞ KARIŞIMI MEVCUT	3	
4	MOTOR YAĞINDA SU KARIŞIMI MEVCUT	4	
5	MOTORDA YAĞ ATMA MEVCUT	5	
6	MOTORDA YAĞ BUHARI FAZLALIĞI MEVCUT	6	
7	EGZOZDA YAĞ DUMANI MEVCUT	7	
8	ENJEKTÖR TEMİZLİĞİ&ENJEKTÖR SESLİ ÇALIŞIYOR	8	XXXXXX
9	TURBO VE TURBO HORTUMLARI KONTROL	9	
10	ENJEKTÖR BAKIMI	10	
11	ŞANZUMANDA (VURUNTU-TİTREME) MEVCUT	11	
12	MOTOR ŞANZUMAN KULAĞI KONTROL	12	
13	SİBOB AYARI KONTROL	13	
14	KAYIŞLAR BÖLÜMÜ KONTROL	14	
15	DEBRİYAJ ŞANZUMANDA SES MEVCUT	15	
16	DEBRİYAJ KONTROL	16	
17	ATEŞLEME BAKIMI	17	
18	EGZOZDA SİYAH DUMAN MEVCUT	18	

***NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN MADDELERİN **SORUN TEŞKİL ETMESİ İÇİN MADDE KARŞISINDA (X) OLMAK ZORUNDADIR.** EĞER KARŞISI BOŞ İSE HERHANGİ BİR ARIZA YOKTUR.

*** MOTOR ÖLÇÜM TESTİ(DYNO TESTİ)ASLA **MOTOR ÖMRÜ** HAKKINDA BİLGİ VERMEZ **YÜZDESEL ORAN İÇERMEZ.**SADECE ÜRETİLEN BEĞİR GÜCÜ (KW) HESAPLAMASIDIR .MEKANİK OLARAK SORUN TEŞKİL EDEBİLEN MADDELER YUKARIDA BELİRTİLMİŞTİR.ANLIK ÖLÇÜM DEĞİŞKENDİR ÖLÇÜMDEN ÖLÇÜME FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

*FİRMAMIZ'DA **ORJİNAL KM'SİNE**, HASAR KAYDINA, **DOLU HASARINA**, PLASTİK AKSAMLARINA, **MANUEL ŞANZUMANA**, LASTİK DEĞERLERİNE **BAKILMAMAKTADIR.** *LPG'DEN DOLAYI ARAÇLARDA YAĞ EKSİLMESİ OLUR.

Açıklamalar: MOTORDA YAĞ BUHARI FAZLALIĞI - MOTORUN ÜST KISMINDA YAĞ TERLEMESİ MEVCUT